



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Acuse
SECRETARÍA DE LA MUJERES
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas



MÉXICO TENOCHTITLÁN
Secretaría de la Mujer

Ciudad de México, a 26 de Abril de 2021
Oficio N° SMCDMX/DEAF/0837/04-2021

Asunto: Reporte de siniestro del vehículo
Nissan Tiida, placas M85AAM.

Lic. José Joaquín Almaraz Balderas
Director Ejecutivo de Aseguramiento y Servicios
de la Dirección General de Recursos Materiales y
Servicios Generales en la Secretaría de Administración
y Finanzas de la Ciudad de México

Viaducto Río de la Piedad N° 515
Colonia Granjas México
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08400
Ciudad de México
Presente.

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 6.4.9 de la Circular Uno 2019, Normatividad en materia de Administración de Recursos, adjunto al presente envío el formato original "Reporte Inmediato de Siniestros", con copia del comprobante con número de folio ATL816686, emitido por Seguros Atlas, S.A., correspondiente al siniestro número DOO16122-2021, ocurrido el 23 de Abril de 2021, al vehículo Nissan Tiida, placas M85AAM, modelo 2015, color blanco.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un respetuoso saludo.

Atentamente.


Javier Rodríguez Bello

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México
✉ jrodriguez@semujeres.cdmx.gob.mx

JRB/RIEJ





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASEGURAMIENTO Y SERVICIOS

REPORTE INMEDIATO DE SINIESTROS

DEPENDENCIA QUE REPORTA: SECRETARÍA DE LAS MUJERES

FECHA DEL REPORTE: 23 DE ABRIL DE 2021.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Póliza y Sección que se afecta	Número de Siniestro asignado por la aseguradora	Fecha del Siniestro	Denominación del bien afectado.	Tipo de siniestro y causa(s)	Aseguradora que atiende el siniestro. En caso de atenderse con recursos de la Dependencia anotar RP	Fecha del reporte a la aseguradora	Importe estimado del siniestro en pesos	Medida(s) preventiva(s) para evitar la recurrencia del siniestro
E01-1-6-831 Inciso 13	16122-21	23/04/2021	Nissan Tiida Placas M85AAM Modelo 2015, Color Blanco	Circulando en Manuel Escandón, el operador de la Secretaría de las Mujeres da vuelta a la izquierda con luz verde y en tercer carril de izquierda a derecha, recibiendo un golpe de otro vehículo en el costado izquierdo en la parte trasera.	Seguros Atlas, S.A.	23/04/2021	-----	Se reportó a la aseguradora y designó al ajustador Jorge Tercero González, quien al llegar al lugar del incidente, no se dirigió directamente con la conductora del vehículo de esta Secretaría para escuchar su versión de los hechos, el ajustador se dirigió en primera instancia con el conductor del otro vehículo implicado en el percance, escuchando primero su versión y al dirigirse a nuestra conductora dio por un hecho que ella era responsable del accidente.

AUTORIZÓ

Javier Rodríguez Bello

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

VEHÍCULO A (ver póliza del seguro)

Fecha ocurrido 21/05/18 Hora ocurrido 11:00 Fecha de atención 21/05/18
 Lugar de ocurrido Calle 14 y 15
 Colonia Centro
 Delegación Miguel Alemán
 Municipio Tijuana
 Estado Baja California Sur
 Nombre Cía. Seguros Atlas
 No. Póliza E05-831 Inc. 13
 No. Sinistro 16566-21
 No. de Reporte 010121 al 31/01/21
 Vigencia de 01/01/21 al 31/01/21
 Cobertura Amplitud 5.000.000.000
 Cobranza 0.00

Asegurado (ver póliza del seguro)

Nombre G. D. A.
 Apellido Materno de los Angeles
 Teléfonos 55 4455 2429

Conductor (ver licencia de conducir)

Nombre Rosa María Edad 51
 Apellido Materno Contreras
 Dirección Av. Unalitos #20
 Teléfono 55 4455 2429
 Tipo 792 Válida hasta Perpetua

Vehículo (ver póliza del seguro y/o tarjeta de circulación)

Marca Nissan Tipo Truck
 Modelo 2015 Color Blanco
 Placas A95AAM Uso Particular
 Serie (NIV) BMDP1AS0215565

CIRCUNSTANCIAS

Marque con una "X" la acción que realizó y que mejor describe el accidente:

- | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| ☐ 1 | Circulaba sobre la vía principal / Glorieta | ☐ 1 |
| ☐ 2 | Circulaba sobre la vía secundaria | ☐ 2 |
| ☐ 3 | Circulaba a la izquierda en cruce de igual amplitud | ☐ 3 |
| ☐ 4 | Circulaba a la derecha en cruce | ☐ 4 |
| ☐ 5 | Choqué en la parte de atrás al otro vehículo (alcance) | ☐ 5 |
| ☐ 6 | Me incorporaba | ☐ 6 |
| ☐ 7 | Daba vuelta / Izquierda / Derecha | ☐ 7 |
| ☐ 8 | Circulaba en reversa | ☐ 8 |
| ☐ 9 | Circulaba en sentido contrario / rebasando | ☐ 9 |
| ☐ 10 | Circulaba sobre carril exclusivo de contraluz | ☐ 10 |
| ☐ 11 | Cambio de carril | ☐ 11 |
| ☐ 12 | Salía de cochera | ☐ 12 |
| ☐ 13 | Tenía puerta abierta / abría puerta | ☐ 13 |
| ☐ 14 | Circulaba sobre vía con mayor amplitud | ☐ 14 |
| ☐ 15 | Colisioné con vehículo de emergencia con códigos abiertos (sirena y torreta) | ☐ 15 |
| ☐ 16 | Circulaba sobre la vía principal / Glorieta | ☐ 16 |
| ☐ 17 | Me pasé la señal preventiva | ☐ 17 |
| ☐ 18 | No tomé el extremo correspondiente | ☐ 18 |
| ☐ 19 | Di vuelta en "U" | ☐ 19 |

NOTA: La firma de los conductores es obligatoria

☐ Otro Tipo de riesgo y/o circunstancia ☐ Otro

Declaro bajo protesta que los hechos asentados en mi declaración son verídicos y me obligo a facilitar todos los informes que me solicite la Aseguradora que me represente, así como a ejercer las acciones que sean necesarias respecto de cualquier derecho de cobro en caso de responsabilidad de terceros. Me comprometo a no aceptar cualquier arreglo, convenio o transacción, sin contar con el consentimiento previo de la Aseguradora con la que tengo celebrado contrato, así como a enviarle de inmediato cualquier notificación o reclamación que reciba, relacionada con este siniestro. Manifiesto bajo protesta que se ha hecho de mi conocimiento el fundamento, motivo, fin y propósitos para los cuales se tratarán mis datos personales y sensibles, por lo que otorgo mi consentimiento para su tratamiento a la Aseguradora con la que tengo celebrado contrato y a obtener la información que sea necesaria para dar cumplimiento a la relación jurídica celebrada. El tratamiento se registró de acuerdo con el aviso de privacidad de dicha Aseguradora.

Breve narración del accidente

Yo me iba a la izquierda en cruce y en el carril de 129.00 metros, cuando un tipo de camioneta venía por el carril de 129.00 metros y chocó con el lado izquierdo de la camioneta.

Hora de arribo del ajustador hh:mm


Hora de término de la atención hh:mm

Firma del Conductor A

Indicar el punto de choque del vehículo con una flecha



Croquis del accidente



Indicar el punto de choque del vehículo con una flecha



Descripción de Daños apreciables al vehículo A

Rin trasero izquierdo (Tijera) con llanta Portado izquierdo

Vehículo Responsable: ☒ A ☐ B

Firma del Responsable

Complementario de Daños Preexistentes del vehículo A

Complementario de Daños Preexistentes del vehículo B

Procede SIPAC: ☒ SI ☐ NO

En espera de dictamen: ☐ A ☐ B

Ajustador Jorge Teller
 488

Firma